

Установлен пандус у входа в здание

Вход в здание до проекта



После реализации проекта



Входная группа

До проекта



После проекта



Расширены дверные проёмы у входной группы (тамбур)

До




После



Произведена реконструкция лестниц на 2 этаж, установлены современные ограждения с непрерывными поручнями.

До проекта

После проекта



Зона оказания услуг

До проекта



После проекта



После проекта

Класс резьбы по дереву



Класс дистанционного обучения



Пути движения

До проекта



После проекта



Зона отдыха

До проекта



После проекта



Санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже


До проекта



После проекта



После проекта



Система вызова персонала с кнопкой

Кнопка вызова персонала



Пульт управления кнопки вызова



Специальное оборудование


Гусеничный подъёмник



Инфракрасный усилитель для классной комнаты



Тактильные мнемосхемы



Учебно-методическое оснащение БПОО

