

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений объект образования – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» учебный корпус №2
Адрес: 172008 Тверская область, г. Торжок, ул. Лермонтова, 6

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	5.1	Нет специально оборудованной туалетной комнаты, отсутствие сантехнических приборов, приспособленных для инвалидов, отсутствие поручней, кнопок вызова, значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, габариты туалетной комнаты не соответствуют СНиП 35-01-2001	К, О, С	Приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, приобретение и монтаж поручней, установка кнопок вызова, значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне			Не соответствует СНиП35-01-2001	все	Приведение соответствия СНиП35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
-------------------------	--	--	---------------------------------	-----	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)	5	5	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Blank area for comments, containing faint horizontal lines.