

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание объект образования – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюкина» учебный корпус

Адрес 172008 Тверская область, г. Торжок, ул. Лермонтова, 6

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	2.1	Ступени не маркированы, нет тактильной плитки, отсутствие поручней, не соответствует СНИП 35-01-2001	О.С	Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней, установка поручней, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К,О	Установка пандуса, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	2.3	Отсутствует тактильная информация об объекте, тактильная предупреждающая плитка, кнопки вызова, не соответствует размерам, установленным СНИП 35-01-2001	С,К	Размещение тактильной информации об объекте, укладка тактильной предупреждающей плитки, приобретение и установка кнопки вызова, расширение входной площадки в	Текущий ремонт

							соответствии с требованиями, установленными СНиП 35-01-2001,	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3	2.3	Порог и перепад высоты, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С	Приобретение переносного пандуса, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	2.5	2.5	Высота порога 5 см, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С	Приобретение переносного пандуса, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С	Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У)	2	2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: